

# Ceník oprav Pylontech

SLUŽBA		CENA V KČ (BEZ DPH)
1	<b>Test, update FW</b> (test, u kterého se neprojeví žádná závada nebo stačí jen aktualizace FW)	1620,-
2	<b>Výměna komponentu</b> (celková oprava)	1620,-
3	<b>Nová PCB deska CMU,BMU</b>	3750,-
4	<b>Zjištění technického stavu</b> (zjištění závady bez opravy)	975,-
5	<b>Nové relé 2x</b>	4000,-
6	<b>Nové menší komponenty</b> (proudový můstek, wifi, jistič)	1800,-
7	<b>Nové konektory, kabely, spoj. mat ...</b>	600,-
8	<b>Kompletní otestování stavu baterie</b> (Celkové prověření tech. Parametrů baterie, kapacita, tvrdost článků, stav zapojení atd.)	3000,-
9	<b>Přepravné a balné</b>	Dle ceníku dopravce
10	<b>Dobití podbité baterie</b> (Cena na jeden modul, násobí se počtem modulů)	1200,-
11	<b>RS232</b>	1200,-
12	<b>Poplatek za opravy externí zboží/hodina práce</b>	750,-
13	<b>Technická podpora Pylontech vzdálenou správou pro externí zboží</b>	750,-
14	<b>Samostatné balné</b>	200,-
15	<b>Repasovaná Force H2V1</b>	6000,-